



УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления
образования администрации
г.Евпатории Республики Крым
В.И. Жеребец

28 " февраля 2025 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 5/2025

г.Евпатория, Республика Крым

«28» февраля 2025 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: объект в сфере образования
- 1.2. Адрес объекта: 297406, Республика Крым, город Евпатория, улица Сытникова, 16
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажей, 3757,3 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, площадь 16 981,0 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1960, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: 2025, капитального: -
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 города Евпатории Республики Крым» (МБОУ «СШ №13»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 297406, Республика Крым, город Евпатория, улица Сытникова, дом 16, тел: (3 6569) 2-49-52, 2-49-57, сайт: school_evpatoriya13@crimeaedu.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образование начальное общее, основное общее, среднее общее

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутные автобусы №№ 9, 8, 22, 1, 6 до остановки «Автовокзал» по ул. Интернациональная
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) № 9, 8, 22, 1, 6 - 300 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;

3.2.4 перекрестки нерегулируемые; регулируемые;

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет)

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (к, о, г, у) ДУ (с)	1.1-1.2	5-10
2.1	Вход в здание (главный)	ВНД (к) ДУ (с, о, г, у)	2.1-2.3	11-16
2.2	Вход в здание (для инвалидов)	ДУ	2.4-2.6	17-18
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (к) ДУ (с, о, г, у)	3.1-3.2	19-32, 50-54
4	Зона целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания	ДУ	4.1	33-34
	- Зальная форма обслуживания	ДУ	4.2	35-48
5	Санитарно-гигиенические помещения (Туалетная кабина, гардероб, рукомойники у столовой)	ДУ	5.1-5.3	38, 49, 55-56
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	57-62
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	1-4

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным условно (с, о, г, у), и временно недоступным (к)

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловных обязательных мер требуется, прежде всего, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения ко входам, зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Учесть все выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи инвалидам.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо предусмотреть возможность оборудования ученических мест электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками, разработать систем информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого

назначения, рассмотреть возможность дублирования информации для обучения сурдопереводом, предусмотреть наличие необходимой информации (система навигации, информация о функциональном назначении помещений);

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках оборудовать пандус нормативными поручнями и провести расширение входной площадки входа, оборудованного пандусом, рассмотреть возможность установки лифтового устройства в холле здания для обеспечения доступа инвалидов передвигающихся на кресле-коляске к верхним этажам здания и обеспечить на период проведения указанных мероприятий доступ с применением ассистивных устройств (лестничеход) и помощи персонала, рассмотреть возможность оборудования учебных помещений специализированной мебелью предназначенной для данной категории инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата оборудовать раковины в санузле и, как минимум, один ручкойник у столовой опорными поручнями, организовать ситуационную помощь для данной категории инвалидов в местах имеющих неустраняемые барьеры;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на пути движения ко входу по территории объекта, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля и тактильными знаками, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТСР, Орг. мероприятия
2.1	Вход в здание (главный)	Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия
2.2	Вход в здание (для инвалидов)	Кап.ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТСР, Орг. мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР, Орг. мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТСР, Орг. мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг. мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, ТСР
8.	Все зоны и участки	

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения плана поэтапного приведения объекта в соответствие с требованиями действующего законодательства (Плана адаптации ОСИ) на 2026-2030 гг

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно частично избирательно (г, у), доступно условно (к, о, с)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами: не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: в части организационной ситуационной помощи инвалидам силами сотрудников организации;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта:

Паспорт доступности от 30 мая 2016г. №11/16-0 — объект временно не доступен

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входов в здание	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 8 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 4 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель начальника управления образования администрации города Евпатории Республики Крым

Н.Р. Онищенко

Члены рабочей группы:

Заместитель начальника управления образования администрации города Евпатории Республики Крым

Е.Н. Медведев

Заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»

В.Ф. Паршина

Заведующий ТПМПК МКУ «Методический центр обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»

Е.В. Танченко

Президент региональной общественной организации «Крымского общества родителей детей-инвалидов «Подари надежду»

И.В. Жовнер

Директор МБОУ «Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»

Н.И. Шмаглий



I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	5-6	- вход не обозначен наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению; - кнопка вызова не обозначена соответствующим информационным изображением	с	- обозначить вход наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению; - обозначить кнопку вызова соответствующей тактильной пиктограммой	ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2	7-10	- отсутствует обозначение направлений движения ко входу наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению;	с	- обозначить направлений движения ко входу наземными тактильными указателями для инвалидов по зрению;	ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- не организовано беспрепятственное и удобное передвижение по участку для инвалидов по зрению; - организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала, приказ № 153/01-11 от 28.02.2025		- учесть выявленные барьеры при организации ситуационной помощи инвалидам в преодолении барьеров, выявленных в ходе обследования;	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ДЧ-И (к, о, г, у) ДУ (с)	1.1-1.2	5-10	ТСР, Орг.

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
2. Входа в здание №1 (главный)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	11 - 12	- начало и окончание лестничного марша не обозначено предупредительным и наземными тактильными указателями;	с	- обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными наземными тактильными указателями;	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет			- отсутствует дублирование лестниц пандусом;	к	- доступ для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске предусмотрен через отдельный вход	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.2	12	- отсутствует информация о функциональном назначении помещений к которым ведет данный вход;	с	- разместить информацию о функциональном назначении помещений к которым ведет данный вход в доступном для инвалидов виде;	ТР ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	2.3	11 - 13	- не отрегулирован доводчик; - отсутствует противоударная полоса, смотровые панели; - отсутствует цветовая маркировка габаритов дверного проема; - порог на входе более 0,014 м;	все	- отрегулировать доводчик; - установить противоударную полосу на высоте 0,3 м от уровня пола; - установить смотровую панель из ударопрочного материала на высоте 0,3-0,9 м от уровня пола; - маркировать габариты дверного проема цветовой разметкой; - привести высоту порога к нормативу;	ТСР
2.5	Тамбур	есть	-	13 - 14	-	-	-	-
2.6	Контрольно-пропускной пункт	есть		15 - 16	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				- организована ситуационная помощь инвалидам		- учесть выявленные барьеры при организации	Орг

				силами персонала, приказ № 153/01-11 от 28.02.2025		ситуационной помощи инвалидам в преодолении барьеров, выявленных в ходе обследования;	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ВНД (к) ДУ (с, о, г, у)	2.1-2.3	11-16	Тек.ремонт, ТСР, Орг

Комментарий к заключению: доступ для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске предусмотрен через отдельный вход

**I Результаты обследования:
2. Входа в здание №2 (для инвалидов на кресло-коляске)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.4	18	- начало и окончание лестничного марша не обозначено предупредительным и наземными тактильными указателями; - отсутствуют поручни; - высота ступеней более 0,15 м	с, о	- обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными наземными тактильными указателями; - оборудовать лестничный марш поручнями с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р 51261; - провести ремонтные работы по приведению высоты ступеней лестничного марша в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020	КР, ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	2.5	17 - 18	- конфигурация и высота поручней пандуса не соответствует нормативным требованиям;	к	- оборудовать пандус поручнями с двух сторон в соответствии с ГОСТ Р 51261; - организовать ситуационную помощь в преодолении пандуса	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.6	18	- габариты входной площадки менее 2,2х2,2м; - отсутствует информация о функциональном назначении помещений к которым ведет данный вход в доступном виде;	к, с	- запланировать расширение входной площадки, а на период проведения указанных мероприятий организовать ситуационную помощь; - разместить информацию о функциональном назначении помещений к которым ведет данный вход в доступном для инвалидов виде;	ТР, ТС
2.4	Дверь (входная)	есть	2.6	18	- ширина дверного проема «в свету» составляет 0,9 м; - порог на входе менее 0,014 м; - отсутствует	к	- установить доводчик с задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с	ТС

					доводчик с фиксацией двери в положении «открыто» или задержкой автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с		- организовать ситуационную помощь	
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				- организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала, приказ № 153/01-11 от 28.02.2025		- учесть выявленные барьеры при организации ситуационной помощи инвалидам в преодолении барьеров, выявленных в ходе обследования;	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	2.4-2.6	17-18	Кап. ремонт, Тек.ремонт, ТСР, Орг.

Комментарий к заключению: доступ для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске предусмотрен через отдельный вход

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	19-24, 50-53	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - в вестибюлях учреждений образования следует предусматривать электронные часы и календарь;	все	- продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения (тактильная мнемосхема помещений);	Орг, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	28 - 30, 54	- поручни не соответствуют нормативу; - отсутствуют поручни с двух сторон; - отсутствует контрастная не скользящая маркировка краевых ступеней лестничных маршей;	с, к, о	- маркировать краевые ступени лестничных маршей контрастными не скользящими полосами; - оборудовать лестницу ведущую от входа для инвалидов подъемным устройством либо лестницеходом;	ТСР, Орг
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	31 - 32	- перепады высот внутри здания не оборудованы пандусами	к	- предусмотреть наличие инвентарных (приставных) пандусов; - организовать ситуационную помощь	ТСР, Орг
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			- отсутствует лифт к верхним этажам здания;		- рассмотреть возможность установки лифта в холле для обеспечения доступа учащихся передвигающихся на кресле-коляске к верхним этажам здания; - организовать доступ к верхним этажам здания осуществляется с применением ассистивных устройств	ТСР, Орг

						(лестницеход) при помощи персонала		
3.5	Дверь	есть	-	25 - 27	- ширина створки двустворчатой двери менее 0,9 м; - стеклянные части дверей не обозначены контрастной цветовой разметкой	к, с	- организовать ситуационную помощь в преодолении дверных проемов шириной менее 0,9 м; - обозначить прозрачные части дверных полотен контрастной маркировкой в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м.	ТСР Орг
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			- имеется система экстренного оповещения – «Рупор-300»	все		ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				- организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала, приказ № 153/01-11 от 28.02.2025		- учесть выявленные барьеры при организации ситуационной помощи инвалидам в преодолении барьеров, выявленных в ходе обследования;	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД (к) ДУ (о, с, г, у)	3.1-3.2	19-32, 50-54	ТСР, Орг

Комментарий к заключению: В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели не предусматриваются. Контрастную маркировку прозрачной части дверей допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	33-34	- места приема посетителей не оборудованы средствами усиления слуха и зрения; - отсутствует информация о функциональном назначении помещений; - ширина дверных проемов менее 0,9 м	С, г, к	- предусмотреть наличие средств усиления слуха и зрения; - обозначить кабинеты комплексными тактильными табличками с информацией о функциональном назначении помещений	ТСР, Орг
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	35-48	- в залах не выделены и не обозначены места для инвалидов; - некоторые пороги к зонам целевого назначения более 0,014 м.; - не выделены специальные зоны ученических мест; - места для учащихся с нарушением слуха не оборудованы электроакустическими приборами, индивидуальными наушниками; - ученические места для учащихся инвалидов с нарушением зрения не оборудованы согласно норматива, в т.ч. - библиотека не оборудована видеоувеличителем; - не все залы обозначены информацией о функциональном назначении помещений;	к, с, г	- разместить места для инвалидов непроходной зоне вблизи от эвакуационного выхода; - ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения; - зону специальных ученических мест в учебных помещениях следует выделять из общей площади помещений рельефной фактурой; - оборудовать ученические места для учащихся с нарушением слуха	Орг. ТСР

					- отсутствует доступ для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к сцене		и зрения согласно норматива; - разместить комплексные тактильные таблички с информацией о функциональном назначении помещений; - организовать доступ для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к сцене	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				- организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала, приказ № 153/01-11 от 28.02.2025		- учесть выявленные барьеры при организации ситуационной помощи инвалидам в преодолении барьеров, выявленных в ходе обследования;	Ор

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма	ДУ	4.1	33-34	ТСР, Орг
Зальная форма	ДУ	4.2	35-48	

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
5.1	Туалетная кабина	есть	5.1	55-56	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы в виде отдельной выделенной кабины, оборудованной опорными поручнями, крючком для костылей - раковина не оборудована опорными поручнями	к, о	- оборудовать раковину опорными поручнями	ТС
5.2	Рукомойники у столовой	есть	5.2	38	- рукомойники не оборудованы опорными поручнями и смесителями с «локтевыми» рукоятками.	о	- обустроить как минимум, 1 рукомойник опорными поручнями, смесителем с «локтевой» рукоятью и держателем для колостылей	ТС
5.3	Гардеробная	есть	5.3	49	- крючки для одежды расположены вне зоны досягаемости инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске	к	- организовать размещение части крючков в гардеробной на высоте, достигаемой для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске	ТС
	ОБЩИЕ требования к зоне				- организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала, приказ № 153/01-11 от 28.02.2025		- учесть выявленные барьеры при организации ситуационной помощи инвалидам в преодолении барьеров, выявленных в ходе обследования;	Ор

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	5.1-5.3	38, 49, 55-56	ТСР, Орг

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 13 города Евпатории Республики Крым»
297406, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Сытникова, 16**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	57-62	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта в соответствии с требованиями п.6.5 СП 59.13330.2020; - организована ситуационная помощь инвалидам силами персонала, приказ 153/01-11 от 28.02.2025	ТСР, Орг
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствие средств усиления слуха	г		
6.3	Тактильные средства	есть	-	57-62	Не вся информация дублирована тактильными средствами. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	Все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	57-62	ТСР, Орг.

Комментарий к заключению: _____